



2024年5月8日

致 尊敬的客户

DISCO Corporation
品质保证部长 岸浪 宏一



关于由第三方对激光振荡器进行翻新处理的声明事项

敬启 平日承蒙对本公司产品的多方关照，在此诚表谢意。

经调查确认近期外界有与本公司完全无关的企业（以下称“第三方”）对本公司向顾客提供的激光振荡器进行回收、翻新、二手品贩卖以及实施安装等事实。由第三方进行翻新的激光振荡器（以下称“第三方激光振荡器”）的品质及用其加工的品质与本公司完全无关，且有可能没有达到本公司规定的品质标准。

因为此类产品与本公司的产品完全不同，所以如若使用第三方激光振荡器，务必请贵公司重新进行产品评估等相关的品质认证。使用此类激光振荡器，不仅有可能于贵公司的工艺品质保证变更控制相抵触，而且还有可能发生对加工品质的影响，使用第三方激光振荡器可能伴随的巨大风险。敬请知悉。

并且，经由第三方实施安装的设备可能存在不符合 JIS C 6802「激光产品的安全基准」一级激光安全使用状态的风险。敬请知悉

此外，起因于使用第三方激光振荡器所导致的一切问题，均不在本公司品质保证以及对应范围之内（包括实物调查），起因于使用第三方激光振荡器所造成的一切损失，本公司概不负责。

如上所述，第三方激光振荡器的品质于本公司毫无相关，所以，此类激光振荡器不属于本公司的翻新服务对象。购买激光振荡器时将视作新品购买。敬请知悉。

使用第三方激光振荡器可能引起的风险

- Low-k 膜剥离、加工形状异常等加工不良
- 激光振荡器的寿命缩短
- 激光振荡器以外的光学系统损伤、设备数据损坏
- 由于不完善的安装操作所引发的不安全状态

此致

修改历程

版次	发行日期	修改内容
初版	2024年5月8日	—