

DFD6361 ハーフカット仕様

「機械指令（CE マーキング）仕様」取扱説明書


カバー構成、およびセーフティスイッチの位置に関する誤記訂正のお願い

確認および訂正のお願い

DFD6361 ハーフカット仕様の「機械指令（CE マーキング）仕様」取扱説明書に記載されている、カバー構成、およびセーフティスイッチの位置の記載に間違いがありました。内容をご確認の上、訂正をお願い申し上げます。

誤記内容 1 カバー構成に関する誤記

CE マーキング対応機は、B カバー、および C カバーを統合して 1 枚構成（N カバー）と記載していますが、誤記です。標準機と同じカバーです。



誤記内容 2 セーフティスイッチの位置に関する誤記

セーフティスイッチが、N カバーの右側面に搭載されているよう記載していますが、誤記です。セーフティスイッチは、B カバー（装置の前面）に搭載されています。C カバー（装置の右側面）にセーフティスイッチは搭載されていません。


C カバーを開いてもインターロックは作動しません。

B カバーが付いていない状態で機械を操作することはできません。

B カバーを開くとインターロックが作動します。

【インターロックが作動した後の機械の状態】

- ・ X 軸、Y1 軸、Y2 軸、θ 軸、（フルカット：フレームセンタリング軸）、エレベータ軸、アッパーアーム、ロアアーム、ロボットピック（フルカット：プッシュプルアーム）
- ・ Z1 軸、Z2 軸はアップエンド位置まで移動後、停止
- ・ 切削水の供給停止
- ・ スピンドルの回転停止
- ・ スピナ洗浄中の場合は、洗浄動作を停止



Technical Newsletter

#tnl2016-0015j

3 / 3



対象となる取扱説明書、および誤記内容が記載されているページ

誤記を訂正した該当のページを、本紙に添付しております。差し替えてご利用頂きますようお願い申し上げます。

言語	パーツ No.	誤記内容 1 が記載されているページ	誤記内容 2 が記載されているページ
日本語	UKFWVJH8C0A	A-9	A-12
	UKFWVJH8C0B		
英語	UKFWVEH8C0A	A-8	A-11
	UKFWVEH8C0B		

特徴 7 : 外装カバー構成の変更


特徴 7 : 外装カバー構成の変更

CE マーキング仕様は外装カバーの構成を以下のように変更しております。


- ・ [D]カバー、および[E]カバーを統合して1枚構成 ([M]カバー) に変更しています。

CE マーキング仕様は、標準付属のマニュアルの中に記載されているカバーを以下のように読み換えてご理解ください。

- ・ [D]カバー、および[E]カバーについて[M]カバーと読み換えてご理解ください。



COVER INTERLOCK
 外装カバーのインターロック（ラベルが貼付されている機械外カバー（仕切り板（左）、[P]、[B]、[M]、[R]、および[F]カバー）にはインターロックが搭載されています。）



インターロック		危険内容	危険箇所	インターロックが 作動した後の機械の状態
品名	品名			
セーフティ スイッチ	SWITCH (SAFETY DOOR) EKKM-010006-0	<ul style="list-style-type: none"> ・切断 ・挟み込み 	<ul style="list-style-type: none"> ・スピンドルの回転 ・X 軸の動作 ・θ 軸の回転 ・Y1 軸の動作 ・Y2 軸の動作 ・Z1 軸の動作 ・Z2 軸の動作 	<ul style="list-style-type: none"> ・X 軸、Y1 軸、Y2 軸、θ 軸、（フルカット：フレームセンターリング軸）、エレベータ軸、アッパーアーム、ロアアーム、ロボットピック（フルカット：プッシュプルアーム） ・Z1 軸、Z2 軸はアップエンド位置まで移動後、停止 ・切削水の供給停止 ・スピンドルの回転停止 ・スピナ洗浄中の場合は、洗浄動作を停止 <p><u>カバーが付いていない状態で機械を操作することはできません。</u></p>