

## DFD6040／DFD6240／DFD6340／DFD6341／DFD6450

### チャックテーブルの材質変更のお知らせ

#### お知らせ

チャックテーブルは、室温や切削水温度の変化により、上面精度に変化が生じます。昨今の精度要求に対応するため、チャックテーブルの材質を熱膨張係数が小さいものに変更します。今後、出荷される装置には順次、材質を変更したチャックテーブルを搭載します。

#### 対象機種

DFD6040／DFD6240／DFD6340／DFD6341／DFD6450

#### 変更内容

- ・チャックテーブルの材質を SUS303 から SUS430 に変更します。SUS430 は、SUS303 に比べ熱膨張係数が小さく、温度変化による上面精度への影響が小さくなります。
- ・チャックテーブルの材質は変更になりますが、オペレーション、データ設定、およびメンテナンス方法など、お客様に行っていただく変更はありません。
- ・8 インチ以上のチャックテーブルの材質は、2002 年に変更しています。

チャックテーブルサイズ (インチ)	変更前		変更後	
	パーツ No.	材質	パーツ No.	材質
3	FJMR-910003-2	SUS303	FJMR-910003-3	SUS430
4	FJMR-910004-2		FJMR-910004-3	
5	FJMB-910005-2		FJMB-910005-3	
6	FJTB-010003-0		FJTB-010003-1	

#### お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。