

800/8000/DPM シリーズに搭載されている荷重センサのアンプを変更します

対象機種

DFG8011	DFG8020	DFG8360	DFG8540
DFG8640	DFG8660		
DFP8140	DFP8141	DFP8150	
DGP8760	DGP8761	DGP8761HC	DGP8762 DMG8762
DAG810	DKG810		
DPM2140	DPM2160	DPM2190CX	DPM2190

その他、800/8000/DPM シリーズに特殊仕様で荷重センサを搭載している装置

変更内容

Z 軸（スピンドル）部、およびチャックテーブル軸部に搭載されている、荷重センサのアンプが生産中止となります。

2025 年 8 月以降に出荷する装置から順次、代替品に切り替えます。

代替品について

- 装置の使用方法に変更はありません。
また、アンプのみの変更で、荷重センサに変更はありません。
- ウェーハの加工精度は従来品と同等であることを確認しています。
(ミラーウェーハ、弊社の標準ホイール、標準レシピを使用)

生産中止の対象となるアンプの品番

品番	品名
DBF5073A302-0	SENSOR (CHARGE AMP)
DBF5038A304-0	
DBF5038A302-0	

下図は一例です。品番によって若干の差があります。



お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。